

「消したかな」 あなたを守る合言葉

消

火栓 特別検査に
ご協力をお願いします！

この時期、火災の多発期を迎えるにあたり、町民の生命、財産を守る消火活動に万全を期するため、消火栓の機能検査を下記のとおり実施いたします。

放水のため、赤水等が出るおそれがありますので、住民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

【検査日】※雨天及び災害発生等の場合は順延。(予備日 11月27日～12月3日)

検査日	検査区域
11月16日(火)	豆田、九郎丸
11月17日(水)	瀬戸、寿命、中屋
11月18日(木)	土居
11月19日(金)	土師(1、2、徳力)、内山田
11月22日(月)	土師(3、4、5、6)
11月24日(水)	土師(7、8、9、10) 平山、二反田
11月25日(木)	吉隈(1、2、3)、天道工業団地
11月26日(金)	笹尾、弥栄

【検査対象】 地上式消火栓 32 基、地下式消火栓 155 基

【検査要綱】 ①蓋、枠、放口キャップ等の外観検査及び作動検査の実施
②主弁を開放し、汚濁の出ない程度の放水の実施

【問合先】 桂川消防署 (☎ 65・0321)

<トピックス> 電気毛布・電気カーペットなどをご使用のみなさまへ

暖房器具の経年劣化による火災事故にご用心！

長年ご使用の暖房器具で、経年劣化が原因の火災事故が起きています。事故を未然に防ぐため、日頃から製品とその周辺のチェックを行い、快適な冬を過ごしましょう。

お宅ではこのようなことが起きていませんか？

【電気毛布の場合】 光に透かしてみるなどして確認してください。その際、電気毛布内にあるヒーター線に重なりがあったり、使用上による折りぐせなどついていませんか？また、毛布の表面が熱により部分的に変色している場合がありますか。

【電気カーペットの場合】 表面に傷や破れがあったり、内部が露出してヒーター線が見えたりしていませんか？また、スイッチを入れても暖かくならないことはありませんか？電源コードやコントローラーが熱かったり、臭いがしていませんか？

少しでもおかしいと思ったら使用を中止してください！

これらの症状は、発煙、発火、こげの原因になる恐れがあり、このままご使用いただくのは大変危険です。電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店またはメーカーにお問い合わせください。