



①

主な経過

7月13日(火)

- 午前 4時45分 福岡管区气象台発表
桂川町に大雨警報、雷注意報
- 午前 5時30分 町消防主任・関係職員が役場で警戒
- 午前 7時00分 豆田橋 水位観測所で1.50mを記録(氾濫注意水位1.40m)
- 午前 7時24分 桂川町災害警戒本部設置(第2配備体制)
各関係職員と消防団員召集(分団本部員)
消防団本部分団出動
消防団第一分団豆田班に穂波川の水位監視を要請

午後からは小康状態となり、
夜間は町消防主任・関係職員が警戒



②

7月14日(水)

- 午前 1時51分 福岡管区气象台発表
桂川町に大雨・洪水警報
- 午前 7時30分 桂川町災害対策本部設置(第3配備体制)
各関係職員と町職員50人と消防団員召集(分団本部員)
消防団各分団へ待機要請
- 午前 8時00分 豆田橋 水位観測所で2.10mを記録(氾濫危険水位1.80m)
中屋・寿命・豆田の一部に避難勧告を発令
- 午前 8時15分 瀬戸大楠踏切で大規模土砂災害発生、民家一棟倒壊
JR 福北ゆたか線不通
- 午前 11時30分 寿命区で裏山崩壊の恐れのため3世帯に避難勧告発令

午後からも時折激しい雨が断続的に降り続く
夜間は町消防主任・関係職員が役場で警戒

7月15日(木)

- 午前中から JR 福北ゆたか線 博多～桂川、飯塚～折尾間を折り返し
ピストン輸送
JR 福北ゆたか線復旧作業開始

午後からは小康状態となる



③

- 午後15時35分 福岡管区气象台発表
桂川町の大雨警報解除
- 午後15時40分 桂川町災害対策本部を廃止

7月16日(金)

- 午前 4時15分 JR 福北ゆたか線復旧、始発より運行再開

桂川町の被害状況

区分		被害数
住家	全壊	1棟
土木関係	道路埋没	2カ所
	道路冠水	5カ所
	がけ崩れ	3カ所
避難勧告	約250世帯(約750人) 中屋 } の一部 豆田 } 寿命 } (※穂波川沿い)	
避難指示	3世帯	

(平成22年7月23日現在)



④

【写真説明】

- ① 瀬戸大楠踏切側の線路を土砂や倒木が覆っている様子
- ② 同じく大楠踏切脇を通る旧長崎街道(町道)が土砂で寸断された様子
- ③ 氾濫危険水位を超えて増水した穂波川(王塚裝飾古墳館側橋上より)
- ④ 河川の水位上昇により内水が溜まり冠水した道路(中屋区)